



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

Használati utasítás
PORTER vákuumos emelő

Típus	Porter1	Porter2
Teherbírás vízszintesen	100 kg	150 kg
Teherbírás függőlegesen	50 kg	75 kg
Szívólap átmérője	200 mm	250 mm
Cikkszám	8010421	8010416

Rögzítés

- Helyezze a szerkezetet az emelni kívánt kőlap felületére
- Figyelem: világos színű, vagy nem kemény(ített) bevonatok esetén a lapemelőt ellenőrizze, hogy nem hagy-e nyomot, vagy nem deformálódik-e el
- Pumpálja a dugattyút addig, míg a tapadókorong feszesen meg nem tapad. Amennyiben a piros vonal már nem látható, megfelelő vákuum képződött az emeléshez

Gyakran ellenőrizze a dugattyút, hogy megbizonyosodjon róla - a tapadókorong feszesen tapad. Ha a piros vonal az emelési folyamat során előtűnik, a rakodást azonnal be kell fejezni, és után pumpálni mindaddig, míg a újra el nem tűnik.

Oldás

- Rakja a megemelt követ biztonságos helyre
- Húzza meg az egyik oldókart, vagy nyomja meg a szelep oldókarját mindaddig, míg a tapadókorong teljesen nem old

Biztonsági előírások

- A PORTER vákuumos emelő kézi használatú szerkezet, tilos használni daruval vagy más emelőszerkezetekkel
- Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a tapadókorong egyenes, tiszta, sértetlen és repedésektől mentes legyen
- A tapadókorongot rendszeresen tisztítsa meg spiritusszal, vagy más egyéb, enyhe tisztítószerrel
- Az emelni kívánt tárgy felülete nem lehet porózus anyagú, legyen mindig tiszta, száraz és olaj/zsírmentes
- Soha ne használjon éles szerszámot, hogy az emelő ne sérülhessen meg
- Használat előtt mindig tesztelje a funkcionalitást. Tárgyak emelésére, tartására és szállítására csak rövid ideig használható. Hosszabb ideig tartó használat során folyamatosan ellenőrizni kell a vákuum meglétét, a jó tapadást
- Az emelő megadott teherbírását soha ne lépje túl. Tárolás 20°C szobahőmérsékleten. Hideg, nedvesség és szennyeződés, gondatlanság, sérült tapadókorong, vagy egyéb anyagokon való használat (a sima üveg, műanyag, kő, fém) nagymértékben csökkenti a teherbírás mértékét
- Óvja az emelő széleit
- A lapemelő tisztítására soha ne használjon oldószert, benzint, vagy más agresszív kémiai terméket